




## ЦАНГИ И КЛЮЧИ



### ЦАНГИ (ТИП К)

Код	НАБОР
K20-6,8,10,12,16	5шт.
K25-6,8,10,12,16,20	6шт.
K32-6,8,10,12,16,20,25	7шт.
K42-6,8,10,12,16,20,25,32	8шт.



### ЦАНГИ (ТИП СК)

Код	НАБОР
СК20-6,8,10,12,16	5шт.
СК25-6,8,10,12,16,20	6шт.
СК32-6,8,10,12,16,20,25	7шт.
СК42-6,8,10,12,16,20,25,32	8шт.




### ЦАНГИ С КОНУСОМ МОРЗЕ

Код
K20-МТ1,2
K25-МТ1,2
K32-МТ1,2,3
K42-МТ1,2,3,4



### ОПРАВКИ ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНЫХ ПАТРОНОВ

Код
K20-ЖТА6
K25-ЖТА6
K32-ЖТА6
K42-ЖТА6



### КЛЮЧИ

Код
C20 SP
C25 SP
C32 SP
C42 SP